





# FICHE TECHNIQUE CAPTEUR

**MODELE** 

**LB2(I)** 

# CAPTEUR DE CHARGE LB2I





#### **GENERALITES**

- -Capteur de pesage travaillant en flexion et dont les jauges de contrainte sont protégées par un soufflet en acier inoxidable soudé au plasma assurant un degré d'étanchéité IP67
- -Le corps du capteur est en acier inoxidable avec un traitement thermique spécifique. Cette caractéristique lui confirme une plus grande résistance au chocs

CARACTERISTIQU	UES TECHNIC	QUES g=9,80308 m/s <sup>2</sup>
Capacité (E <sub>max</sub> )	(kg)	20,50,100,200
Sensibilité	(mV/V)	$2\pm0.1\%$
Echelon min. (v <sub>min</sub> )	(F.E.)	1/10000
(F.E.) = Fond d'éche	lle	
Alimentation recom	mandée (V)	10VDC(Máx.15V DC,AC)
Impédance entrée	(OHM)	350 <u>+</u> 1%
Impédance sortie	(OHM)	350 <u>+</u> 1%
Isolement	(MOHM)	>5000 (a 50V)
Fluage sur 4h	(% F.E.)	< 0.03
Retour à Zéro 1/2h	(% F.E.)	< 0.011
Non-linéarité	(% F.E.)	< 0.02
Histéresis	(% F.E.)	< 0.02
Erreur combinée	(% F.E.)	< 0.02
Répétabilité	(% F.E.)	< 0.01
Sortie sans charge	(% F.E.)	< 1
Surcharge nominale	(% F.E.)	150
Surcharge limite	(% F.E.)	300
Gamme de températ	ure	
- Sensibilidad	(% F.E./°C)	< 0.0013
- Sin carga	(% F.E./°C)	< 0.0014
Gama de temperatur	ras	
- Compensée	(°C)	- 10+ 40
- Travail	(°C)	- 20+ 60
- Stockage	(°C)	- 25+ 75
Clase OIML		С3↓

#### CABLE DE CONNEXION

- -Longitud 3 m Ø 5 mm.
- -Constitué de 4 câbles de 0.24 mm² recouvert de téflon et d'un blindage isolé du corps du capteur,l'ensemble recouvert de PVC noir –
- -Le code de couleur des câbles est:

Alimentation (+) rouge; Alimentation (-) noir.

Sortie (+) vert; Sortie (-) blanc.

## POIDS ET COLISAGE

LB2I 480 g

Dim. Emballage: 17x10.4x8.2cm.poids brut 575g

Dim Emballage: 20.5x10.2x7.5cm poids brut: 610 g.

# PRECAUTIONS D'INSTALLATION

- -Dans la transmission de la force du capteur on doit prévoir un amortisseur de chocs et des billes qui assurent la verticalité de la force et évite les forces latérales.
- Les vis de fixation M8 de clase 12-9 selon DIN ISO 898/1 et le couple de serrage de 43 Nm.
- La zone d'appui par laquelle sort le câble doit être du coté fixe de la bascule dans lequel sera monté le capteur.
- La butée de surcharge doit être réglée à 0.3 mm.

### OPTION

- Longueur de câble spéciale.
- Environnement Kit Capteur.



<b>FICHE</b>
<b>TECHNIQUE</b>